



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 290
3830 AG LEUSDEN



Directie Toezicht 2

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 333 44 44
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Onze referentie

Datum 13 november 2018
Betreft Terugkoppeling stairmaster

Geachte heer [REDACTED]

Op 21 februari 2018 is er een gesprek geweest tussen Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) en de Inspectie SZW. De aanleiding was een brief van uw organisatie van 16 januari 2018 over de wijze waarop het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) van de (vrijwillige) brandweer plaatsvindt en de onnodige gevaaraspecten die er aan verbonden zijn. De problemen hebben met name betrekking op het gebruik van de stairmaster.

Er is afgesproken dat de Inspectie SZW in het najaar een beperkte steekproef zal houden onder de in gebruik zijnde stairmasters. Hierbij zal tevens aandacht zijn voor de gebruikershandleiding en de resultaten van de steekproef worden teruggekoppeld. De leden worden door VBV gestimuleerd om incidenten bij de Inspectie SZW te melden. U heeft een verslag van de bijeenkomst gemaïld gekregen op 15 maart 2018 door projectleider Mevrouw [REDACTED]

In deze brief vindt u de terugkoppeling van de resultaten. Op 6 september heeft een aantal specialisten, een inspecteur en een projectleider een PPMO beschouwd en dan specifiek de stairmaster. De betrokkenen hebben geconcludeerd dat een beperkt inspectieproject niet nodig is omdat alle noodzakelijke informatie beschikbaar is. Ik onderschrijf de conclusie van mijn medewerkers.

Uw klacht met betrekking tot de instructie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van de stairmaster is terecht. Door een aantal aanpassingen toe te passen is dat op te lossen en wij zien dan ook geen noodzaak om handhavend op te treden. We hebben Brandweer Nederland geïnformeerd over deze noodzakelijke aanpassingen.

De noodzakelijke aanpassingen zijn:

- In de gebruikershandleiding van de stairmaster staat niet expliciet aangegeven dat men de handrails tijdens de oefening moet gebruiken maar bij instructie van de brandweer is wel aangegeven dat je deze niet mag gebruiken. Dat is in strijd met de gebruikershandleiding. De instructie zal dan ook aangepast moeten worden en er zal aangegeven moeten worden dat bij evenwichtsverlies de handrail mag worden vastgepakt.

- Er moet altijd een stop/pauze knop op het apparaat zelf aanwezig te zijn of het controlepaneel moet te gebruiken zijn door de brandweerman zelf. Het geven van een teken aan de instructeur is te traag.
- In de instructie moet duidelijker aangegeven worden dat de snelheid van de stairmaster tussentijds aangepast kan worden.
- In de gebruikershandleiding van de stairmaster staat een maximaal toelaatbaar gewicht, dit mag niet overschreden worden (persoon, inclusief uitrusting en loodschort).

Directie Toezicht 2

Datum

13 november 2018

Onze referentie

De Inspectie SZW heeft overigens na het gesprek van 21 februari geen enkele melding gekregen van een incident met betrekking tot de PPMO of het gebruik van de stairmaster.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,




Directeur